

事 務 連 絡 平成20年4月8日

各都道府県介護保険担当課(室)御中

厚生労働省老健局 計 画 課 振 興 課 老人保健課

2 0. 4. 1 **0**

電動車いす (ハンドル型) 及び介護ベッド用手すり等 に係る重大製品事故の公表について (注意喚起)

平素より、介護保険行政の推進に、格段の御高配を賜り厚く御礼を申し上げます。 福祉用具の利用については、「福祉用具使用の際の重大製品事故発生に関する注 意喚起のお願い(平成19年10月26日付け事務連絡)」、「介護ベッド用手すりによ る重大製品事故について(注意喚起)(平成20年2月15日付け事務連絡)」等にお いて御連絡しているところですが、今般、標記について経済産業省が別添1、別添 2及び別添3のとおり公表を行いました。

福祉用具の使用に際しては、利用者の心身の状況や生活環境等に応じた選定がなされた上で、利用者が適切に使用するよう、継続的な使用状況の確認等、安全性を確保する措置を講じていくことが重要です。

福祉用具は、介護保険給付の対象種目としての使用、介護保険施設等の設備、備品としての使用等、様々な使用状況が想定されますが、いずれの状況においてもこれらの福祉用具が適切に使用され、事故等の発生を防止できるよう御理解・御協力いただくとともに、貴都道府県関連部局内、貴管内市町村、関係団体、事業者及び利用者等に幅広く情報提供いただくようお願いいたします。

また、医療・介護ベッド安全普及協議会より、「ベッド柵類でのはさまれについてのご注意」が発行されましたので、こちらにつきましても幅広く情報提供いただきますよう、お願いいたします。

News Release



平成20年3月25日経済産業省

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、以下のとおり公表します。

- 1 ガス機器・石油機器に関する事故 5件
 (うち石油ストーブ(開放式)1件、石油給湯機付ふろがま1件、 カセットこんろ1件、屋外式ガス湯沸器(都市ガス用)1件、 ガスこんろ(都市ガス用)1件)
- 2 ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、 製品起因が疑われる事故 5件 (うち介護ベッド用手すり1件、照明器具1件、空気圧縮機1件、 電気こんろ1件、電気洗濯乾燥機1件)
- 3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、 製品起因か否かが特定できていない事故 6件 (うちノートパソコン1件、エアコン(室外機)1件、発電機1件、 電気ストーブ(カーボンヒーター)1件、電子レンジ1件、 介護用ベッド手すり1件)
- 4 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、第三者判定委員会において、 審議を予定している案件 1件 (うち電動車いす(ハンドル型) 1件)

※詳細は別紙のとおりです。

5. 留意事項

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

- 6. 特記事項
- (1)株式会社ノーリツ製石油給湯機付ふろがま(管理番号 A200701143)
 - ①事故再発防止策について

制御弁セットに使用されているOリング(パッキン)が劣化により、硬化、収縮し、器具内に油漏れが発生。この漏れた灯油に引火し、器具焼損に至る可能性があります。製造事業者である株式会社ノーリツでは、平成14年10月24日及び平成18年12月4日に新聞社告を掲載し、注意喚起を行うとともに、OEM製品を含む対象商品について無償改修を実施しています。

改修対象台数 180,900台 改修率 94.7% (平成20年3月10日現在)

②消費者への注意喚起

消費者の皆様には、当該機器を含むリコール対象機器をお使いで、まだ製造事業者等の行う改修を受けておられない方は、下記フリーダイヤルに速やかに御連絡ください。なお、改修対象製品には、(株)ノーリッブランドのほか、(株)日立化成工業(現株)日立ハウステック)ブランド、高木産業(株)の「パーパス」ブランドの製品もあります。

(株式会社ノーリツの問い合わせ先) フリーダイヤル: 0120-018-170

(株式会社日立ハウステックの問い合わせ先) フリーダイヤル:0120-551-654

(高木産業株式会社の問い合わせ先) フリーダイヤル: 0120-575-399

(2) 富士工業株式会社製電気こんろ (二口)

※ (組み込まれたミニキッチンメーカーは不明) (管理番号 A200701146)

①事故再発防止策について

昭和63年10月以前にミニキッチン等に組み込まれて販売された電気こんろについては、体や荷物がつまみ(スイッチ操作部)に触れ、スイッチが入ってしまう事故が多発していることから、各事業者においてつまみ(スイッチ部)の無償改修を行っています。また、電気こんろメーカー及びキッチンユニットメーカー13社は、6月20日に「小形キッチンユニット用電気こんろ協議会」を設立し、再発防止のため、100%改修を目指した抜本的対策を、7月3日及び7月31日に公表し、改修を加速することとしています。

また、同様のスイッチ構造を持つ「上面操作一口電気こんろ」及び「複数口電気 こんろ」についても、改修対象に加え、平成19年8月1日に、新聞社告を掲載し、 改修を行っております。

※一口電気こんろ

改修対象台数 530,401台(全社合計) 改修率 78.1%(平成20年2月29日現在) ※複数口電気こんろ

改修対象台数 147,700台(全社合計) 改修率 24.1%(平成20年2月29日現在)

②消費者への注意喚起

当該製品を含む電気こんろのつまみカバーのない製品においては、上記のように 火災事故が多発しています。当該電気こんろはつまみ部分にカバーがなく露出して おり、体や荷物が触れてしまうと知らないうちに火災につながる恐れがあります。

消費者の方々におかれましては、電気こんろの上や周辺に可燃物を置くことを避けていただくとともに、電気こんろのつまみにカバーのない製品をお使いで、まだ製造事業者等の行う改修を受けておられない方は、下記フリーダイヤル等に速やかに御連絡ください。

また、製造事業者等が改修のためにダイレクトメールや直接訪問を行ったものの、 不在等の理由で改修が出来なかったケースもあり、そうしたケースからも火災事故 が複数件発生しております。製造事業者等が行う訪問改修に御協力くださいますよ うお願いします。

(富士工業株式会社の問い合わせ先)

フリーダイヤル:0120-500-621

(小形キッチンユニット用電気こんろ協議会の問い合わせ先)

電話番号:03-3556-5915

フリーダイヤル:0120-355-915

(3) 介護ベッド用手すり(管理番号 A200701134)

①消費者への注意喚起

介護ベッド用手すりにおいては、過去から製品の隙間に身体の一部を挟み込む、 衣服の引っ掛かり等により首を圧迫する等の重大な事故が発生しております。製品 の性質上、全てのリスクをゼロにすることは困難な状況です。同様の製品を御使用 の方々及び御使用者を介護する方々には、取扱説明書、製造事業者及び業界団体の ホームページに記載されている注意事項を今一度、御確認いただき、製品に関する リスクを認識し、正しく御使用ください。また、製品の使用の際に、不具合や不安 等がある場合には、製造事業者又は販売事業者等に御相談ください。

なお、日本福祉用具・生活支援用具協会及び医療・介護ベッド安全普及協議会において、介護ベッドのサイドレール・手すり等による事故等についての注意喚起に関する呼びかけを行っております。

(本発表資料のお問い合わせ先)

商務情報政策局製品安全課製品事故対策室

担当:鶴岡、服部、豊島 電話:03-3501-1707(直通) 備老

■消費生活用製品の重大製品事故一覧

1. ガス機	1. ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か	:関する事故(象	世品起因か否か	いが特定できる	否かが特定できていない事故を含む)	3 む)		
管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種·型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県
A200701141	平成20年2月27日	平成20年3月19日 石油ストーブ(五)	捐放	RS-270	株式会社トヨトミ	火災	当該機器に点火して現場を離れしばらくする と、異音がしたので確認すると、当該機器が燃 えていた。現在、原因を調査中。	鹿児島県
A200701143	平成20年3月17日	平成20年3月19日 がま	石油給湯機付ふろがま	3.5 OTQ-302SAY	株式会社ノーリツ	火災	当該機器を使用中に異音がし、確認すると、当該製品から発煙・発火していた。事故原因は、制御キセットに使用されている部品のOリング(パッキン)が劣化により、硬化、収縮し、器具内に油漏れが発生。その灯油に引火して機器内部を焼損したと考えられる。	石川県
A200701150	平成20年2月10日	平成20年3月21日 カセットこんろ		GL-CA35(象印マホービン(銀ブランド)	株式会社旭製作所	水災	当該製品を使用し、ヤカンでお湯を沸かしていたところ、ボンベの接続部より出火した。現在、原因を調査中。	東京都
A200701152	平成20年3月12日	平成20年3月21日	平成20年3月21日(都市ガス周)	YS2420R	株式会社ハーマンプロ	火災	当該機器の排気ロより炎が吹き出し、当該機器上部にあった窓の網戸の一部が焼損した。 現在、原因を調査中。	広島県
A200701154	平成20年3月14日	平成20年3月21日	平成20年3月21日 ス用)	RBG-20K3C	リンナイ株式会社	火災 死亡1名	火災が発生し、家人1名が死亡した。当該機器の上に電気炊飯器が置かれており、出火元も含め、現在、原因を調査中。	愛知県

平成14年10月24 日からリコール 実施

平成20年3月18 日に原子力安 全・保安院にて 公表済事故

乜	
鲁	
なる	
5	
談談	
因力	
配	
맫	
#17	
5	
ήĠ.	
なる	
事	
40	
黑	
님	
製品品	
Ġ	
汉外	
路に	
機	
共口	
2 ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故	
被沿	
X	
+	
0	l

7. ヒヘ気	気格・石田飯格グ	(外の叛命に無	9 の争成にめ	つく、牧田別	2. カス機器・石油機器以外の袋品に割りの事政でのつて、袋品吃凶が殺1/パルの事政	<u> </u>			
管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種·型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備光
A200701134	平成20年2月17日	平成20年3月17日	平成20年3月17日 <u>介護ペッド用手すり</u> KA-16		パラマウントベッド株式会社	死亡1名	手すりと手すりの間に首が挟まった状態で発見され、死亡した。現在、原因を調査中。 このように、介護ペッド用手すりには隙間の挟み込み等のリスクがあることから、十分な周知等が望まれる。	広島県	業界団体において、注意喚起を 実施
A200701142	平成20年3月12日	平成20年3月19日	照明器具	G1311(ヤマギワ 趣ブランド)	G1311(ヤマギワ 株式会社盛口照明 ㈱ブランド) (現 ㈱エムテック)	Х Ж	当該製品を使用中に突然ランプが消え、異臭がした。事故原因は、長期使用による劣化により、フィルムコンデンサが係損し、異臭がしたものと思われる。	東京都	
A200701144	平成20年1月22日	平成20年3月19日	空気圧縮機	HX4004	アネスト岩田キャンベル株式会社	火災 軽傷1名	当該機器より出火し、モーターとカバーが続損し、消火の際に軽傷を負った。事故原因は、容量、消火の際に延見コードを使用した事により電圧量下を起こし、また、安全装置が作動しなかったため、モーターが過熱したことによるものと思われる。	野野	
A200701146	平成20年3月12日	平成20年3月21日	電気こんろ	FH-621(ミニャッチン の事業者及び機 種・型式は不明)	富士工業株式会社	次 ※	当該機器の上に乗せていた段ボール箱から発煙しているのを発見し、消火した。事故原因は、身体又は荷物が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、火災に至ったものと思われる。	岐阜県	事業者による無償改修実施
A200701151	平成20年3月12日	平成20年3月21日	電気洗濯乾燥機	TW-742EX	東芝家電製造株式会社	Х Ж	火災報知器の音声に気付き廊下に出たら煙 が充満しており、家屋が焼損した。当該製品からの発煙と思われるが、現在、原因を調査中。	佐賀県	·

3 ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

カイ阪部	■ 白油版帶 久がら	3. 刀人(のは) 石油(のは) というない こう カイ (の) という こく はん			女子 26. 27 ファファロックの場合を		
管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備米
A200701145	平成20年3月15日	平成20年3月21日 ノートパソコン	ノートパソコン	火災 軽傷1名	当該製品を使用中にACアダプターと本体ケーブル接続部分付近で発熱・発煙し、軽傷を負った。現在、原因を調査中。	東京都	
A200701147	平成20年3月14日	平成20年3月21日	エアコン(室外機)	火災	当該機器付近より煙が出ていることに気づき消火した。出 火元も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	
A200701148	平成20年2月11日	平成20年3月21日	発電機	CO中毒 軽傷20名	山小屋の宿泊客がめまいや吐き気の症状を訴え、20名が手当を受けた。事故当時、別の棟で当該機器を使用していたことから、異常の有無等について、現在、原因を調査中。	長野県	A200700997及 びA200701004 と同一事故
A200701153	平成20年2月25日	平成20年3月21日 ヒーター)	電気ストーブ(カーボン ヒーター)	火災	火災が発生し、火災現場に当該製品があった。出火元も 含め、現在、原因を調査中。	中編集	
A200701155	平成20年3月	平成20年3月21日	電子レンジ	水災	当該製品を使用中、当該製品が燃えているのを発見した。 当該製品と冷蔵庫及び壁が焼損した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	福島県	
A200701156	平成20年1月8日	平成20年3月21日	平成20年3月21日 介護ベッド用手すり	死亡1名	ベッドの頭側のボードと当該製品の隙間に、首が挟まった状態で発見された。ベッドのヘッドボードとフットボードを逆に取り付けていたとの情報もあり、現在、原因を調査中。	島根県	-

製品起因による事故ではないと考えられ、今後、第三者判定委員会において審議を予定している案件

4. 秋品汽区	でもことを中でもこ	くっていり切してい	終出到回しもの事及しまることのようと、ターローとくなれています。	のこれが大			
	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備売
0114	平成20年3月1日	平成20年3月21日	電動車いす(ハンドル型)	重傷1名	当該製品で走行中に前方の歩行者に接近した為、ブレーキ操作をしたが、運転者が操作方法を間違えて加速し、そのまま前方の歩行者に衝突して、歩行者が重傷を負った。	東京	

News Release



平成20年3月28日経済産業省

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、以下のとおり公表します。

- 1. ガス機器・石油機器に関する事故 7件

 (うちカセットこんろ1件、ガス栓(LPガス用)1件、
 屋外式ガス湯沸器(都市ガス用)1件、石油ふろがま(焼却兼用)1件、ガスこんろ(LPガス用)1件、ガスこんろ(都市ガス用)1件、
 屋外式ガス給湯付ふろがま(LPガス用)1件)
- 2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、 製品起因が疑われる事故 3件 (うち、携帯電話用電池パック2件、照明器具1件)
- 3 ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、 製品起因か否かが特定できていない事故 5件 (うち手すり(支柱式)1件、電気シェーバー1件、介護ベッド用手すり1件、 床ずれ防止用エアーマットレス1件、電気がま1件)
- 4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、第三者判定委員会において、 審議を予定している案件 0件

※詳細は別紙のとおりです。

5. 留意事項

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

- 6. 特記事項
- (1) 京セラ株式会社製携帯電話用電池パック (管理番号 A200700558、A200700846) ①概要

京セラ株式会社が製造し、KDDI株式会社が「au携帯電話W42K」として販売した携帯電話端末機に搭載されている電池パック「42KYUAA」の一部において、電池パックにキズやへこみがつく程度の力が加わった場合、電池の内部に

微細な損傷が生じ、その後の充放電の繰り返しにおいて損傷が拡大して電池の内部でショートが発生し、電池パックが異常発熱し、場合によっては発煙や破裂に至る事象が、平成19年10月から平成20年3月までに13件発生しました(うち重大製品事故2件(軽傷1名))。このため、京セラ株式会社は、本日、プレス発表を行い、明日、新聞社告を掲載し、注意喚起を行うとともに、対象の電池パックについて回収及び代替電池パックとの無償交換を実施することとしました。

②対象機種等

携帯電話機種:au携帯電話W42K

電池パック型番: 42 KYUAA

販売期間:平成18年6月1日~平成19年9月31日

対象個数:298,000個

(3月26日現在の対象携帯電話(W42K)の稼動数:214,349台)

③事業者の対応

対象となる電池パックについて、代替電池パックとの無償交換を行います。

④事業者の告知

・プレス発表: 平成20年3月28日 16:00

・新 聞 社 告:平成20年3月29日

(全国紙:朝日、読売、毎日、産経、日本経済新聞、地方紙:37紙)

- ・ホームページへのリコール情報の掲載
- ダイレクトメールの発送

⑤消費者への注意喚起

消費者の皆様におかれましては、対象製品を使用されている場合には、下記フリーダイヤルに速やかに御連絡ください。

また、回収対象となる電池パックの表面にキズやへこみがないかを確認し、もし、 キズやへこみが見られた場合には直ちに使用を中止してください。

(京セラ株式会社の問い合わせ先)

フリーダイヤル:0120-600-924

受付開始: 平成20年3月29日

受付時間:09:00~19:00(日曜、祝祭日を含む)

(2) 株式会社ノーリツ製屋外式ガス給湯付ふろがま(LPガス用)

(管理番号 A200701163)

①事故再発防止策について

供給ガス圧の変動を調整する部品(ガスガバナ)内の設計不良から、長期間使用されると劣化によりダイヤフラムに外れや亀裂、シール面の脱落が生じ、ガス漏れが生じ、そのガスに引火し出火する可能性があります。製造事業者である株式会社ノーリツでは、平成19年6月9日に新聞社告を掲載し、注意喚起を行うとともに、対象製品について改修を実施しております。

改修対象台数 改修率 440,738台 15.6%(平成20年2月29日現在)

②消費者への注意喚起

当該製品(同様の機構を有する製品を含む)をお使いの消費者の方々は、同社の下記フリーダイヤルに御連絡ください。なお、(株ノーリツブランドのほか、日立化成工業(株)(現、(株)日立ハウステック)ブランド、東京ガス(株)ブランド、大阪ガス(株)ブランド、東邦ガス(株)ブランド、西部ガス(株)ブランド及び北海道ガス(株)ブランドの製品もあります。

(株式会社ノーリツ、東邦ガス株式会社、西部ガス株式会社、北海道ガス株式 会社の問い合わせ先)

0120-257-026

(株式会社日立ハウステック株式会社の問い合わせ先)

0120-551-654

(東京ガス株式会社の問い合わせ先)

0120-156-004

(大阪ガス株式会社の問い合わせ先)

0120-0-94817

(本発表資料のお問い合わせ先)

商務情報政策局製品安全課製品事故対策室

担当: 鶴岡、義経、古家 電話: 03-3501-1707(直通)

■消費生活用製品の重大製品事故一覧

-
3
WI FO
167
故を
珊
برا
3
N
10
迅
华
12
27
因
型
먭
(便
乜
関する事故
10
器
IJ
器
由 格
各・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む)
11/2 17
級
1. ガス機器・
H

備老		平成20年3月7日 に原子力安全・ 保安院にて公表 済事故			,		平成19年6月9日 からリコール実 施
事故発生都道府県	漫知湯	语 生	東京村	愛知県	静岡	大阪府	大阪府
事故内容	火災が発生し、3名が死亡した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	漏れたガスに引火した火災が発生した。当該製品の開栓を行った際、器具に接続されていない詮も開栓してしまった可能性もあり、現在、原因を調査中。	シャワーを使用中、熱いお湯が出てきて胸に 火傷を負った。現在、原因を調査中。	入浴後、就寝したところ火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	火災が発生し、家人1名が死亡した。調理中の 火が着衣に引火し、延焼した可能性もあり、現 在、原因を調査中。	火災が発生し、周辺の壁を焼損した。グリルの 消し忘れの可能性が考えられるが、現在、原 因を調査中。	追い焚き中に音がしたため器具を確認すると 焼損していた。事故原因は、供給ガス圧の変 動を調整する部品(ガスガバナ)内の設計不良 により、長時間使用でダイヤフラム(ガス圧調 整のためのゴム膜)の劣化が進み、ガス漏れ が生じ、漏れたガスが器具内で発火し器具を 焼損させたと考えられる。
被害状況	火災 死亡3名	兴	重傷1名	※ ※	火災 第亡1名	火災	火災
事業者名	東邦金属工業株式会社	株式会社日豊	TOTO株式会社(製造:東陶コプロ株式会社)	株式会社長府製作所	リンナイ株式会社	リンナイ株式会社	株式会社ノーリツ
機種·型式	不明	FJ-271	RGH16CF2-W	CH2S-2	KGS-4600GF	KGE-S653SL	GRQ-161SA
製品名		平成20年3月25日 ガス栓(LPガス用)	屋外式ガス湯沸器(都市ガス用)	石油ふろがま(焼却 CH2S-2 乗用)	ガスこんろ(LPガス 用)	ガスこんろ(都市ガス用)	屋外式ガス給湯付 ふろがま(LPガス 用)
報告受理日	平成20年3月24日 カセットこんろ	平成20年3月25日	平成20年3月25日	平成20年3月26日	平成20年3月26日	平成20年3月26日	平成20年3月26日
管理番号 事故発生日 報告受理日 製品名 機種·翌	平成20年3月3日	平成20年3月1日	平成20年1月5日	平成20年2月22日	平成20年3月4日	平成20年3月15日	平成20年3月21日
管理番号	A200701158	A200701160	A200701162	A200701163	A200701165	A200701166	A200701168

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故
М
った
類
因が
問
赞品
Ú
57
JA JA
事故
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1
関す
III
數品
6
以多
機器
油杉
市
器器
メス
十
N

	無地	平成19年10月 31日に製品起 因か否かが特 成できていない 事故として公表 していたもの	平成20年1月22 日に製品起因 か否かが特定 できていない事 故として公表し ていたもの	
	事故発生都道府県	殿田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	松松	東京都
	事故内容	卓上ホルダで充電中、音がし、電池パックが本体から飛び出しカーペット上に落下した。電池が発熱及び発煙しており、フローリング床及びカーペットの一部を挽損した。事故原因は、電池パックに外部があわが加わった際に電池の内部に微細な損傷が生じ、その後の充敗電の場別なしにおいて損傷が拡大して電池の内部でショートが発生し、電池パックが異常発熱したことによるものと考えられる。	就寝中に大きな音がしたため目覚め、周辺を 見てみると、当該製品の電池パックが外れて 燃えており、フローリング床等が焼損した。そ の際、軽い火傷を負った。事故原因は、電池 パックに外部から力が加わった際に電池の内 部に微細な損傷が生じ、その後の充財電の繰 り返しにおいて損傷が拡大して電池の内部で ショートが発生し、電池パックが異常発熱した ことによるものと考えられる。	ランブが点かなくなったため、ランプ交換を行いスイッチを入れたところ、当該器具から火花が出て発煙した。現在、原因を調査中。
ř	被害状況	۸ %	及 整 第1名	火災
2. カス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品配合が続れれたの事政	事業者名	京セラ株式会社	京セラ株式会社	松下電工株式会社
つい、波田剤	機種-型式	42KYUAA	42KYUAA	HHA4061E
9 の事段にめ	製品名	携帯電話用電池パック	携帯電話用電池パック	照明器具
(外の数品に展	報告受理日	平成19年10月26日	平成20年1月18日	平成20年3月25日 照明器具
や・白田飯格グ	事故発生日	平成19年10月19日	平成20年1月10日	平成20年3月16日
2. カス概	管理番号	A200700558	A200700846	A200701161

ない事故	
いが特定できてい	
、製品起因か否が	
する事故であって	
以外の製品に関す	
3. ガス機器・石油機器以外の製品に	
3. 光、	

_						
	備考					
	事故発生都道府県	東京都	神奈川県	- - -	千 藥 票	当门园
3. 刀人 (事故內容	ベッドと当該製品(床と天井に突っ張って設置する手すり) との隙間に落ち込んで、嘔吐しているところを発見され、病 院に運ばれたが死亡した。現在、原因を調査中。	火災が発生した。出火周辺に当該製品があったことから、 出火元も含め、現在、原因を調査中。	他社製のベッドの上に置かれたマットレスと当該製品の隙間に挟まった状態で発見された。現在、原因を調査中。	当該製品をベッドの足元に設置して使用中に、火災が発生した。現在、原因を調査中。	当該製品付近から出火する火災が発生した。出火元も合め、現在、原因を調査中。
	被害状況	死亡1名	水災	死亡1名	У	次
及しめして、数品	製品名	手すり(支柱式)	電気シェーバー	平成20年3月26日 介護ペッド用手すり	床ずれ防止用エアーマットレス	電気がま
数品に対ける事	報告受理日	平成20年3月24日 手すり(支柱式	平成20年3月24日 電気シェーバー	平成20年3月26日	平成20年3月26日 マットレス	平成20年3月26日
・白田飯倍タグラ	事故発生日	平成20年3月5日	平成19年10月27日	平成20年2月28日	平成20年2月20日	平成20年3月9日
2. コく紅や	管理番号	A200701157	A200701159	A200701164	A200701167	A200701169

News Release



平成20年4月4日経済産業省

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、以下のとおり公表します。

- 1. ガス機器・石油機器に関する事故 2件 (うち石油ストーブ(開放式)2件)
- 2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故 7件
 (うち温冷庫1件、エアコン(室外機)1件、テレビ(ブラウン管型)1件、布団乾燥機1件、電気がま1件、電子レンジ1件、電気敷布1件)
- 3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故 11件 (うち搾乳器(手動式)1件、クリップライト1件、電気湯沸器用マグネットプラグ1件、精米機1件、ガラス製容器1件、除雪機(歩行型)1件、延長コード1件、水槽用サーモスタット付ヒーター1件、電動車いす(ハンドル型)1件、凍結防止用ヒーター1件、ホットプレート1件)
- 4 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、第三者判定委員会において、 審議を予定している案件 2件 (うち除雪機(歩行型)1件、ガスこんろ(都市ガス用)1件)

※詳細は別紙のとおりです。

5. 留意事項

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

6. 特記事項

株式会社千石製電子レンジ(管理番号 A200800009)

①事故再発防止策について

ラッチスイッチの可動接点のカシメ不良により、発煙、発火に至る可能性があります。販売事業者である岩谷産業株式会社では、平成15年9月2日、平成20年3月12日等、複数回、新聞社告を掲載し、注意喚起を行うとともに、対象製品について、無償改修を実施しています。

改修対象台数

87,651台

改修率

11.4%(平成20年2月29日現在)

②消費者への注意喚起

当該製品を御使用の消費者の方々で、販売事業者の行う改修を受けておられない 方は、下記フリーダイヤルに速やかに御連絡ください。

(岩谷産業株式会社の問い合わせ先)

フリーダイヤル:0120-00-9930

受付時間:9:00~17:00 (土日祝日を除く)

(本発表資料のお問い合わせ先)

商務情報政策局製品安全課製品事故対策室

担当: 鶴岡、服部、古家 電話: 03-3501-1707(直通)

■消費生活用製品の重大製品事故一覧

	備考		
	事故発生都道府県	群馬県	正庫 追
	事故内容	当該製品を使用中に、消火せずに給油を行 い、燃料タンクを本体に戻そうとしたところ、灯 油がこぼれて引火する火災が発生した。口金 の締め付けが不十分であった可能性がある が、現在、原因を調査中。	当該製品を使用中に、製品下部から火が出たため、消火した。その際、左足に軽い火傷を負った。揮発性の高い燃料を使用した可能性も含め、現在、原因を調査中。
94	被害状況	火災	及 軽 軽 (1)
できていない事故を含む、	事業者名	株式会社トヨトミ	株式会社トヨトミ
/が特定でき	機種·型式	RCA-66	HRS-D29
品起因か否か	製品名	平成20年3月31日 石油ストーブ (開放 RCA-66	平成20年3月31日 石油ストーブ (開放 旧)
関する事故(象	報告受理日		平成20年3月31日
1 ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定)	事故発生日	平成20年2月28日	平成20年3月19日
コガス機	管理番号		A200701191

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故
る 回
ž
译
が
因
盟
機器
Ú
ふか
故
事。
4
謡
品
製
6
以
出
田林
石
棒
ぶん
\
. 1

施	16月27 起因か 定でき 事故とし たもの。	18月21 起因か 完でき 事故とし たもの。	E10月10 記配因か 定でき 事故とし たもの。			E9月2日 ル実	
4 備考	平成19年6月27 日に製品起因か 否かが特定でき ていない事故とし て公表したもの。	平成19年8月21 日に製品起因か 否かが特定でき ていない事故とし て公表したもの。	平成19年10月10 日に製品起因か 否かが特定でき でいない事故とし て公表したもの。			平成15年9月2日 からリコール実 施	
事故発生都道府県	凝知過	岭 平	张 米	東京都	出田田	東京	神奈川県
事故内容	カラーボックス内に入れていた温冷庫から出 火した。製品後面が焼損しており、当該製品からの出火が特定された。なお、カラーボックス内の開塞された空間で使用されていたため、熱がこもりやすい状況にあったことが関係した可能性もあると考えられる。	2階ペランダに設置してあるエアコンを運転したまま外出した。約30分後、当該機器付近からまま外出した。事故原因は、室外機の基板ボックス外のリード線に半断線が発生し、スパークして配線被覆から出火し、リード線の周囲の部品に延焼して火災に至ったものと考えられる。	当該製品のスイッチを入れた際に、当該製品周辺より発煙し、煤で部屋が汚損した。事故原因は、当該製品の電源基板のパターンが断線したことから、異常な電流が流れて故障状態を呈し、基板上の抵抗が異常発熱し、それにより基板が炭化し、基板の絶縁性が失われ放電を生じて発火に至ったものと考えられる。	当該製品を使用中、異音がしたため確認すると、炎が上がっていたため消火した。当該製品からの出火であるが、現在、原因を調査中。	タイマーをセットして就寝したところ、異臭と発煙に気づき、確認すると当該製品から炎が上がっていた。現在、原因を調査中。	当該製品使用直後に前面パネル付近から発火した。電子レンジを置いていた収納台の一部が少し焦げた。事故原因は、ラッチスイッチの可動接点のカシメ不良により発煙・発火に至ったと思われる。	当該製品を使用中、コントローラーの根元のコード部から発煙、発火したため、消火した。現在、原因を調査中。
被害状況	火災	火災	水災	水災	火災	火災	火災
t 事業者名	株式会社エスシーネットワーク	株式会社富士通ゼネラル	三菱電機株式会社	株式会社泉精器製作 所	象印マホービン株式会社	株式会社千石	日本電熱株式会社
機種·型式	NCW-12W	A022NPE	29C-AT2	FK-650	NH-LR10	IM-574(岩谷産業㈱ブランド)	CS-212(㈱東芝 ブランド)
製品名 機種・型式	温冷庫	エアコン(室外機)	テレビ (ブラウン 簡型)	布団乾燥機	電気がま	電子レンジ	電気敷布
報告受理日	平成19年6月22日	平成19年8月17日	平成19年10月4日	平成20年3月31日	平成20年4月1日	平成20年4月2日	平成20年4月2日
管理番号 事故発生日 報告受理日	平成19年5月12日	平成19年8月9日	平成19年9月26日	平成20年3月17日	平成20年3月24日	平成20年3月22日	平成20年3月
管理番号	A200700179	A200700331	A200700492	A200701187	A200800008	A200800009	A200800011

		T	1	Т	· · ·			
備老								
事故発生都道府県	光庫	大阪府	石川県	福井県	十 葉	長野県	愛知県	超
被害状況	当該製品を使用した翌日から両手首が痛くなり、腱鞘炎になった。現在、原因を調査中。	当該製品付近が出火元と思われる火災が発生した。出火元も含め、現在原因を調査中。	当該製品付近が出火元と思われる火災が発生した。出火元も含め、現在原因を調査中。	当該製品付近から出火する火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	当該製品の蓋を閉めようとしたところ、ガラスが砕けて右手親指に裂傷を負った。現在、原因を調査中。	地下道内に置かれた当該機器が燃えているのを発見した。当該機器が最後に使用されてから20日程度経過しており、現在、原因を調査中。	留守中の部屋から出火する火災があった。出火元も含め、現在、原因を調査中。	留守宅で火災が発生し、当該製品を含む水槽周辺と設置 していた出窓及び壁の一部を焼損した。現在、原因を調査中。
被害状況	重傷1名	火災	火災	火災災	重線1名	火災	火袋	火災
	榨乳器(手動式)	クリップライト	電気湯沸器用マグネットプラグ	精米機	ガラス製容器	除雪機(歩行型)	近長コード	水槽用サーモスタット付 ヒーター
報告受理日	平成20年3月31日	平成20年3月31日 クリップライト	平成20年3月31日	平成20年3月31日 精米機	平成20年3月31日 ガラス製容器	平成20年4月1日	平成20年4月1日	平成20年4月1日
管理番号 事故発生日 報告受理日 製品名	平成20年2月18日	平成20年3月12日	平成20年1月12日	平成20年3月25日	平成20年1月27日	平成20年3月22日	平成20年3月15日	平成19年12月31日
管理番号	A200701183	A200701184	A200701185	A200701186	A200701188	A200800002	A200800003	A200800007

命曲番号	事的発作日	報告受理日	製品名	被害状況	事故內容	事故発生都道府県	備考
A200800010	平成20年3月24日	月 2日	電動車いす(ハンドル型)	死亡1名	坂道を下る途中、曲がり角で道から飛び出し、道路の下に 転落し、死亡した。クラッチを切って坂を下っていた可能性 もあり、現在、原因を調査中。	島根県	
A200800012	平成20年3月22日	平成20年4月2日	平成20年4月2日 凍結防止用ヒーター	火災	当該製品を取り付けたガス給湯器の配管付近から発煙・発火しているのを発見した。現在、原因を調査中。	神 東	
A200800013	平成20年3月27日	平成20年4月2日 ホットプレート	ホットプレート	火災	当該製品のコンセントを繋げたまま、調理プレートを外した 状態で置いておいたところ、火災が発生した。現在、原因 を調査中。	岐阜県	

世
米
10
-
긺
园
4
な
離
「」
7
於
ij
41
KK
깯
개
111
號
SITT
溆
、今後、第三者判定委員会において審議を予定している案件
جُ
2
事故ではないと考えられ、
7.
3
176
#
B
加加
2 4
H
브
K
进
함
毛
4
•

Г	Т		
44.441	備汚		
	事故発生都道府県	山形県	東京都
	事故内容	除雪作業中、当該製品の刃の回転部分に左腕が巻き込まれ重傷を負った。当該機器を運転させたまま、周辺で作業を行っていた際、雪に足を取られて転倒し、事故に至ったものと思われる。	当該製品の上に自作の燻製器を載せて使用していたところ、気分が悪くなり、家人2名がCO中毒になった。薫製器を使用したためバーナーを密閉する状態で使用したため、不完全燃焼が起こり、また換気を行っていなかったことから事故に至ったものと思われる。
	被害状況重傷1名		CO中毒 整症2名
			ガスこんろ(都市ガス用)
いっていていい	報告受理日 製品名平成20年4月1日 除雪機(歩行型)		平成20年4月1日
4. 数田内囚にやら世及これが、「ひんり」、「及いが一	事故発生日	平成20年1月23日	平成20年3月22日
4. 救品内心	停班器 号	A200800001	A200800004